




T




I




II




III




IV




V




VI




VII




VIII




IX




X



XI



XII



XIII

Piano	Sa(mq)	Ha(ml)	Sb(mq)	Hb(ml)	Sc(mq)	Hc(ml)	Vol.(mc)
T	1041,52	2,95					3070,95
I	1041,52	3,25					3384,94
II	503,85	3,15	25,50	3,15	25,34	3,15	1747,26
III	503,85	3,15	25,50	3,15	25,34	3,15	1747,26
IV	503,85	3,15	25,50	3,15	25,34	3,15	1747,26
V	503,85	3,15	25,50	3,15	25,34	3,15	1747,26
VI	503,85	3,15	25,50	3,15	25,34	3,15	1747,26
VII	503,85	3,20	25,50	3,20	25,34	3,20	1775,00
VIII	503,85	3,20	25,50	3,20	25,34	3,20	1775,00
IX	503,85	3,20	25,50	3,20	25,34	3,20	1775,00
X	503,85	3,20	25,50	3,20	25,34	3,20	1775,00
XI	627,82	3,15					1977,63
XII	185,82	3,30	25,50	5,65	9,00	3,30	786,97
XIII	11,96	2,50*	5,01	2,15*			40,67
TOTALE							25.097,46

* misura stimata

REGIONE ABRUZZO
Comune Montesilvano
Via Lago di Como 1

DESCRIZIONE
INTERVENTO
ELABORATO

LOTTO 2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E INDAGINI STRUMENTALI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI CUI ALL'O.P.C.M. 3274/03

CALCOLO SUPERFICI E CUBATURE

N.B. La posizione delle tramezzature interne potrebbe aver subito delle variazioni

C. I. G.
xxxxxxx

ELABORATO N.
Ar. 16